

Dag 0

Barn som inkommer för operation av malrotation.

1. Barnet sövs enligt klinikens rutiner.

2. Inför knivstart ges ytterligare en dos muskelrelaxerande läkemedel.  
Sannolikt har injektionsmembranet inte spolats efter given dos läkemedel.

3. På uppvaket slutar barnet att andas i samband med att nytt dropp kopplas i injektionsmembranet.  
Sannolikt finns kvarvarande läkemedel i injektionsmembranet i en mängd som orsakar andningsstillestånd hos barnet.

Barnet sövs och reintuberas och vårdas därefter ytterligare 6 timmar på en högre vårdnivå än planerat.

*Procedurer/ rutiner & riktlinjer*  
Otillräckliga interna rutiner.

Framtagande av intern skriftlig rutin.

*Procedurer/ rutiner & riktlinjer*  
Brister i sjukhusövergripande skriftlig rutin.

Revidering av befintlig rutin.

*Teknik, utrustning & apparatur*  
Det finns oklarheter gällande funktion hos det aktuella injektionsmembranet.

Verksamheten har tagit det aktuella injektionsmembranet ur bruk i väntan på svar från leverantören.