



kl.15.03

9.  
Infusionspumpen  
larmar att  
Kaliuminfusionen  
äter nästan är slut.  
Larmet trycks av  
och tre minuter  
senare stängs  
pumpen av.

Patienten har fått knappt 59 ml infusion  
Kalium istället 5,5 ml under en timma.  
Patienten hjärtövervakas med EKG och  
Kaliumvärdet i blodet kontrolleras. Patienten  
kvarstannar på operationsavdelningen för  
övervakning (lämnar 16.45). Utöver ett högt  
serumKalium noteras ingen hjärtpåverkan