

Natt ca kl 03.10

Strax efter kl 03.10

ca kl 03.20

ca kl 03.20

Nyopererad patient med extern, tillfällig pacemaker vårdas på avdelning

1. Förändring av patientens hjärtrytm, från egenrytm till rytm given av pacemakern, noteras av nattpersonal som då direkt går in till patienten för att kontrollera vad som hänt.

2. Patienten hittas i sin säng medvetslös utan normal andning eller pulsgivande rytm. Hjärtlungräddning påbörjas.

Hjärtövervakningen här inte larmat

Patientens pacemaker ger patienten en rytm på 46 slag per minut och bradykardilarmet var ställt på 45 slag per minut.

Bradykardilarmet ställs alltid in på frekvens under pacemaker- rytm

För att förhindra onödiga larm

Onödiga larm är en patientsäkerhetsrisk

Uppmärksamheten hos personalen sjunker vid för många fellarm

Inga bakomliggande orsaker identifierade

3. Pacemakern sätts enligt rutin i emergency- mode (akutläge) för att patienten skall få en pulsgivande rytm.

4. Patienten slår om till ventrikelflimmer som kan defibrilleras och hen återfår då pulsgivande rytm igen.

Patienten transporteras till intensivvårdsavdelning för fortsatt vård